


Parziale sostituzione o ripristino delle recinzioni  
1C.01.150.0090 - 1C.02.150.0010.b  
1C.02.350.0010.a - 1C.04.150.0010.b  
1C.04.400.0020.a - 1C.04.450.0010.a  
1C.22.080.0030.a - 1C.22.100.0010.a  
1C.22.450.0010.c - NC.10.200.0050.a



#### LEGENDA

- EDIFICI E SPAZI COPERTI
- SPAZI A VERDE
- CAMPI DI GIOCO IN ERBA NATURALE
- CAMPI DI GIOCO IN ERBA SINTETICA
- RECINZIONI
- CANCELLATE

#### INTERVENTI PREVISTI SULLE RECINZIONI:

NUOVA RECINZIONE AREA EDUCAZIONE STRADALE:  
- Recinzione piantane e rete metallica, posta su muretto in cls a vista, con relativo cancelletto di accesso (lato palazzetto)  
- Sostituzione cancello di ingresso pedonale e carraio su via dei Missaglia, verniciato con smalto a base di resine sintetiche

SOSTITUZIONE RECINZIONI AREA TENNIS:  
- Rimozione delle reti e dei poli esistenti  
- Realizzazione di plinti per ancoraggi e/o intasamento  
- Posa di nuovi poli e rete a maglia romboidale

RECINZIONI CAMPI SPORTIVI:  
- Sostituzione recinzioni campo calcio est (lato palazzina e tribuna, tratti G-H-I)  
- Sostituzione recinzione campo calcio ovest (lato tribune, tratti A-B e E-F)

RECINZIONI PERIMETRALI:  
- Ripristino delle recinzioni (alte 7-10 m) in pali e rete metallica mediante:  
- Scavo e formazione di nuovi basamenti affiancati ai pali esistenti  
- Posa di nuovi pali, prima della rimozione degli esistenti  
- Rimozione dei vecchi pali  
- Distacco e sostituzione della rete ove necessario  
- Sostituzione di n. 5 pannelli della cancellata bassa lato via dei Missaglia

NB: Altri interventi, non riguardanti le recinzioni, sono descritti nelle successive tavole

Sostituzione recinzioni campi da tennis  
1C.01.040.0120.d  
1C.01.150.0090  
1C.02.150.0010.b  
1C.04.010.0030.a  
1C.04.400.0010.a  
1C.04.450.0010.a  
1C.04.600.0010.a  
1C.22.450.0040.f+g

Nuova recinzione Area "Educazione stradale"  
1C.02.100.0030.b  
1C.02.350.0010.a  
1C.04.150.0010.a  
1C.04.400.0010.a  
1C.04.400.0070  
1C.04.450.0010.a  
1C.22.450.0040.g  
1C.24.300.0010  
1C.24.320.0010.d  
1C.24.340.0010.a

IL PROGETTISTA  
Ing. Fabio Balducci  
*Fabio Balducci*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Silvia Volpi  
*Silvia Volpi*

 COMUNE DI MILANO	Agg. Data Descrizione modifica Responsabile		
	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT AREA TECNICA CULTURA		
Tavola: <b>03</b>	Progetto: RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE DEL C.S. LUIGI CARRARO PROGETTO ESECUTIVO		
C.U.P. B42D13000190004	Localizzazione: C.S. LUIGI CARRARO Via dei Missaglia 146 - Milano	Zona: <b>5</b>	
Disposizione tavola: Planimetria generale - Stato di Progetto			
Progettista: Ing. Fabio Balducci	Periziatore: Arch. Guido Dalla Casa	Data: Luglio 2017	
Periziatore o disegnatore: Ing. Veronica Zaccari	Direttore di Settore e Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Volpi	Scala: 1 : 500	
E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione del Comune di Milano			
File:	Dimensione:	Unità di disegno: centimetri	