


VIA APPENNINI, 197 cap. 20151 (Int. D)

Gallaratese | Municipio 8



Veduta d’insieme



Estratto mappa catastale



Planimetria immobile piano terra



SCALA 1:100

Schede tecnica

TIPOLOGIA	CODICE U.I.	INDIRIZZO	CIVICO	CAP	SCALA	PIANO	INTERNO	FOGLIO	MAPPALE	SUB	SUP. NETTA	SUP. CONV.	MUNICIPIO
Depositi	0200032070100C008	VIA APPENNINI	197	20151	AB	Terra	D	89	40	58	Mq. 61	Mq. 63,78	8

<u>CATEGORIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>STATO DI CONSERVAZIONE</u>
_STATO MANUTENTIVO		
PAVIMENTO	Ceramiche	buono
SOFFITTO E PARETI	Intonaco bianco da stuccare e tinteggiare	pessimo
PAVIMENTO SERVIZI IGIENICI	Ceramiche	ottimo
RIVESTIMENTO SERVIZI IGIENICI	Rivestimento in piastrelle con proseguimento in intonaco bianco	ottimo
DOTAZIONE SANITARI	Lavabo e w.c.	buono
SERRAMENTI ESTERNI	Porta d’ingresso in metallo e finestre in profilati di metallo e vetro	buono
SERRAMENTI INTERNI	Porte in legno	buono
_IMPIANTISTICA		
IMPIANTO ELETTRICO	Le certificazioni degli impianti saranno da aggiornare o da rilasciare. Saranno eventualmente ricompresi dell’ambito dell’affidamento gli eventuali relativi lavori per l’ottenimento dei predetti certificati.	
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO		
_ACCESSIBILITÀ		
INGRESSO e AFFACCI	Ingresso principale e vetrina prospicienti Via Appennini, 197	

INDIRIZZO	CODICE U.I.	SCALA	PIANO	INTERNO	PERTINENZE	PRECEDENTE UTILIZZO	MUNICIPIO
VIA APPENNINI, 197 cap.20151	0200032070100C008	AB	Terra	D	/	Deposito	8

SCHEDA DI RILEVAZIONE MM

_VERIFICHE EFFETTUATE IN UFFICIO

CHIAVI USD	SI	<p><u>NOTE</u></p> <p>Recuperato dalla SEC il 07/06/2017 Secondo SEPA l’USD risulta essere libero.</p>
PERTINENZE DA R.U.	NO	
CHIAVI PERTINENZA	NO	
TIPOLOGIA PERTINENZA	NO	
STATO PERTINENZA	/	
CODICE U.I. PERTINENZA	/	
U.I. VERIFICATA DA TPA	SI	

_VERIFICHE EFFETTUATE IN LOCO

PRESENZA PERSONE/ATTIVITÀ	NO	INDIRIZZO ESATTO (via e civico nella singola USD)	Via Appennini, 197
CONTRATTO D’AFFITTO	NO	TITOLARE DELL’ATTIVITÀ NOME DELLA SOCIETÀ	/
UTENZA LUCE ATTIVATA	NO	INTESTATARIO CONTRATTO NUMERO CONTRATTO	/
UTENZA GAS ATTIVATA	NO	INTESTATARIO CONTRATTO NUMERO CONTRATTO	/
CITOFONO FUNZIONANTE	NO	NOMINATIVI SU CITOFONO	/
VERIFICA PERTINENZE	NO	/	/

L’USD risulta abbandonato. Le chiavi dell’unità sono state abbandonate davanti la guardiana **_ NOTE CONCLUSIVE**



Rilievo fotografico

Vedute accesso immobile



VISIONI PERIFERICHE

Veduta intera immobile

